Entretien

Croquis – Manuel d'entretien – Activités

Mise en garde :
Les croquis figurant à l'intérieur des activités sont montrés à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas conçus pour être utilisés tels quels dans des documents contractuels. Des dessins et des plans types associés à des travaux standards figurant dans le devis type d'entretien sont disponibles sur le site de la Direction des structures.

Description	Codification	Mise à jour
Nettoyage du dessus de tablier	1012	Juin 2004
Nettoyage d'unité de fondation	1017	Juin 2004
Remplacement de garniture enclenchée d'un joint de tablier	1031	Janv. 2011
Peinturage par zone	1052	Juin 2004
Enlèvement de végétation	1071	Juin 2004
Correction d'épaulement d'un joint de tablier	2051	Juin 2004
Consolidation de glissière	2071a 2071b	Janv. 2013 Déc. 2007
Réparation temporaire de dalle	2131a 2131b	Juin 2004 Juin 2004
Rechargement de caisson en bois	2311	Juin 2004
Consolidation de caisson en bois	2312	Juin 2004
Fixation de traverses en bois	2331	Juin 2004
Signalisation pour plancher en bois	2333	Janv. 2013
Levage du tablier	3002a 3002b 3002c 3002d	Juin 2004 Juin 2004 Juin 2004 Juin 2004
Enrochement	3011a 3011b	Janv. 2013 Juin 2004
Protection de talus	3022	Juin 2004
Réparation de remblai	3023a 3023b	Janv. 2008 Janv. 2008
Consolidation de fondation avec sacs sable-ciment / empierrement	3031	Déc. 2007
Consolidation de fondation par l'ajout de béton	3032	Déc. 2007
Consolidation de pieu	3033	Déc. 2007
Réparation de semelle	3034	Avril 2006
Réparation / modification des blocs d'assisse	3042	Juin 2004
Réparation d'appareil d'appui	3043	Déc. 2007
Remplacement d'appareil d'appui	3044a 3044b	Juin 2004 Juin 2004
Réparation d'appareil d'appui à rouleaux	3045	Juin 2004

Description	Codification	Mise à jour
Remplacement d'appareil d'appui à rouleaux	3046	Déc. 2007
Remplacement d'un joint de tablier	3051a 3051b 3051c	Janv. 2011 Janv. 2011 Déc. 2007
Joint dalle sur culée	3052a 3052b 3052c	Janv. 2011 Janv. 2011 Déc. 2007
Élimination de joint de tablier à une pile	3053a 3053b	Janv. 2011 Déc. 2007
Réparation de trottoir, chasse-roue ou bande médiane en béton	3061	Juin 2004
Modification de drains	3062a 3062b	Janv. 2011 Janv. 2011
Réparation de glissière	3071a 3071b	Juin 2004 Juin 2004
Raccordement de glissière à l'approche	3072	Janv. 2013
Réparation d'un mur de soutènement en maçonnerie	3082	Juin 2004
Réparation de ponceau en béton armé	3091	Avril 2006
Réparation avec coffrages sans surépaisseur	3101a 3101b	Déc. 2007 Janv. 2013
Réparation avec coffrages et surépaisseur	3102a 3102b	Déc. 2007 Janv. 2013
Réparation avec béton projeté	3103a 3103b 3103c	Déc. 2007 Janv. 2011 Janv. 2011
Réparation de culée en béton	3111a 3111b 3111c	Avril 2006 Avril 2006 Avril 2006
Réparation de pile en béton	3112a 3112b 3112c 3112d 3112e	Déc. 2007 Avril 2006 Avril 2006 Déc. 2007 Déc. 2007
Réparation de béquille en béton	3113a 3113b 3113c	Avril 2006 Avril 2006 Juin 2004
Réparation de fissure d'une unité de fondation en béton	3115	Janv. 2011
Réparation de poutre / diaphragme en béton armé	3121a 3121b 3121c 3121d	Janv. 2011 Janv. 2011 Janv. 2011 Janv. 2011
Réparation d'extrémité de poutre en béton armé	3122	Janv. 2011
Réparation de poutre en béton précontraint	3124a 3124b	Janv. 2011 Janv. 2011
Réfection de diaphragme en béton armé	3126	Juin 2004

Description	Codification	Mise à jour
Réparation de dalle sur poutres et de dalle épaisse	3131a 3131b 3131c 3131d	Janv. 2011 Janv. 2011 Juin 2004 Mars 2001
Réparation / remplacement d'élément en acier	3221a 3221b 3221c	Janv. 2011 Janv. 2011 Déc. 2007
Rehaussement de portique de poutre triangulée en acier	3223	Juin 2004
Réparation de caillebotis	3231a 3231b	Janv. 2008 Janv. 2008
Réparation / remplacement d'assise de caisson en bois	3314a 3314b 3314c	Déc. 2007 Déc. 2007 Déc. 2007
Réparation de banc en bois	3315a 3315b 3315c 3315d 3315e 3315f	Déc. 2007 Déc. 2007 Déc. 2007 Déc. 2007 Déc. 2007 Déc. 2007
Remplacement d'entretoises / longerons en bois	3321	Avril 2006
Réparation / remplacement de trottoir / chasse-roue en bois	3335	Janv. 2013
Ajout de traverses en bois	3337	Déc. 2007
Réparation d'une corde de poutre triangulée en bois	3341a 3341b	Janv. 2011 Janv. 2011
Réparation d'un poteau de poutre triangulée en bois	3342	Janv. 2011
Réparation d'une diagonale de poutre triangulée en bois	3343	Juin 2004
Ajustement / remplacement de tirants	3344	Juin 2004